

Rischi residui di materiali CAD/CAM contenenti ossido di zirconio (ad es. VITA YZ SOLUTIONS)

Possibili complicanze e rischi residui di materiali CAD/CAM contenenti ossido di zirconio in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Scheggiature o distacco del restauro con la conseguenza di eventuale ingestione
- Accumulo di placca
- Ipersensibilità postoperatoria
- Infiammazione delle mucose
- Carie in corrispondenza delle fessure marginali
- Mobilizzazione dei denti di sostegno
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

002/11.2021