

Rischi residui di ceramiche per rivestimento estetico (ad es. VITA LUMEX AC, VITA VM 11, VITA VM 9, VITA VM 13, VITA VMK Master, e materiali di caratterizzazione come Akzent Plus e VITA INTERNO)

Possibili complicanze e rischi residui di ceramiche per rivestimento estetico in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Scheggiature e distacco del restauro con la conseguenza di eventuale ingestione
- Fessure marginali
- Accumulo di placca
- Parodontite
- Infiammazione delle mucose e danni alle mucose
- Intolleranza e potenziali allergie
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

002/11.2021