

Riesgos residuales de las resinas de recubrimiento basadas en polímeros (p. ej., VITA VM LC, VITA VM CC, VITA AKZENT LC)

Posibles complicaciones y riesgos residuales de las resinas de recubrimiento basadas en polímeros en general y no específicos de los materiales VITA:

- Desconchamientos de la restauración, con la posible consecuencia de ingestión
- Acumulaciones de placa
- Irritaciones de las mucosas
- Intolerancias y/o incremento del potencial alergénico
- Rotura

El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.

002/11.2021