

Rischi residui di materiali per rivestimento estetico a base di polimeri (ad es. VITA VM LC, VITA VM CC, VITA AKZENT LC)

Possibili complicanze e rischi residui di materiali per rivestimento estetico a base di polimeri in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Distacco del restauro con la conseguenza di eventuale ingestione
- Accumulo di placca
- Infiammazioni gengivali
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

002/11.2021