

Rischi residui di materiali CAD/CAM in vetroceramica (ad es. VITA SUPRINITY PC)

Possibili complicanze e rischi residui di materiali CAD/CAM in vetroceramica in generale e non specifici per materiali VITA sono:

- Scheggiature o distacco della corona, facette, inlay o onlay con la conseguenza di eventuale ingestione
- Accumulo di placca
- Ipersensibilità postoperatoria
- Infiammazione delle mucose
- Gengiviti
- Carie in corrispondenza delle fessure marginali
- Intolleranze e/o potenziali allergie
- Rotture

Questi rischi vanno comunicati al paziente da personale specializzato (ad es. il personale odontoiatrico).

003/09.2025