

**Riesgos residuales de las cerámicas de recubrimiento (p. ej., VITA LUMEX AC, VITA VM 11, VITA VM 9, VITA VM 13, VITA VMK Master y materiales de caracterización como Akzent Plus y VITA INTERNO)**

*Posibles complicaciones y riesgos residuales de las cerámicas de recubrimiento en general y no específicos de los materiales VITA:*

- Desconchamientos y desprendimiento de la restauración, con la posible consecuencia de ingestión
- Fisuras marginales
- Acumulaciones de placa
- Periodontitis
- Irritaciones y lesiones en las mucosas
- Intolerancia y potencial alergénico
- Rotura

*El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.*

002/11.2021